



DualCap[®]

Système de protection et de désinfection




Un système innovant de bouchon désinfectant utilisé sur le raccord Luer mâle situé sur l'extrémité du tube IV et sur la valve bidirectionnelle.

DUALCAP[®] SYSTÈME DE PROTECTION ET DE DÉSINFECTION

UNE PROTECTION RAPIDE ET DURABLE

Le système DualCap[™] désinfecte le raccord Luer mâle et la valve bidirectionnelle **EN 30 SECONDES** et offre une barrière physique contre la contamination durant **7 JOURS MAXIMUM***



CONÇU PAR DES INFIRMIÈRES POUR LES INFIRMIÈRES

Le système DualCap[™] a été mis au point par deux infirmières habilitées aux perfusions qui avaient compris les limitations inévitables du nettoyage de raccord de cathéter³. Il en résulte la solution la plus pratique et la plus complète pour désinfecter et protéger valves bidirectionnelles et raccords Luer mâles.

DÉSINFECTION DES RACCORDS DE CATHÉTER

42 % des valves bidirectionnelles sont nettoyées de façon inadaptée³

23 % des valves bidirectionnelles ne sont jamais nettoyées³



DUALCAP[®]




- Il suffit de les tourner sur la valve bidirectionnelle et le raccord Luer mâle pour désinfecter et protéger jusqu'à ce que l'accès soit nécessaire
- Réduit de façon significative la variabilité des pratiques infirmières en fournissant une méthode standard, complète et vérifiable pour la désinfection des raccords d'intraveineuse³

*Dans des conditions normales s'il n'est pas retiré.

SOUTIENT LES OBJECTIFS DE CONTRÔLE DES INFECTIONS


Les infections du système sanguin liées à un cathéter veineux central sont coûteuses et mortelles. Des preuves cliniques faisant autorité montrent que l'extrémité dénudée du kit d'administration d'intraveineuse (raccord Luer mâle) est davantage susceptible d'être contaminée que le raccord bidirectionnel de l'intraveineuse (valve) et provoque régulièrement des contaminations croisées d'appareils vasculaires.⁴ Par le passé, le raccord Luer mâle était négligé en tant que source d'infection et il n'existait aucune méthode fiable et sûre de le désinfecter.



Fiables, les bouchons conçus pour bloquer les raccords Luer restent en place et se conforment aux directives de 2011 de l'Infusion Nurses Society (INS) pour les dispositifs ajoutés.

- Les potences IV Strips™ solides sont conçues pour résister à la manipulation, de la réserve au chevet du lit. Chaque bouchon est fixé individuellement et scellé pour éviter toute ouverture accidentelle, fuite de désinfectant ou contamination.
- La surface lisse des bouchons les empêche d'accrocher et protège la peau des irritations.
- Les options de conditionnement comprennent DualCap Solo™, conditionné dans un distributeur et les potences IV Strips™.





DualCap®

Système de protection
et de désinfection



- Désinfecte rapidement et automatiquement les deux extrémités du cathéter d'intraveineuse
- Le seul bouchon de raccord Luer mâle qui empêche l'IPA (alcool isopropylique) de pénétrer dans le passage du fluide
- Enclenche la protection continue contre les infections intravasculaires
- Facile à saisir
- Potence IV Strips™ solide, conçue pour résister à la manipulation et fournir une administration de chevet adaptée
- Soutient les objectifs de contrôle des infections

Numéro de catalogue	Description du produit	Bouchons par coffret	Coffrets par boîte	Nombre total de bouchons par boîte
450-LB	DualCap Solo™ Bouchon doté d'un opercule pour une valve bidirectionnelle, conditionné dans un distributeur.	350	12	4200
460-DB	DualCap Solo™ Bouchon doté d'un opercule pour un raccord Luer mâle, emballé dans une boîte distributrice.	200	12	2400
550-LB	Potence DualCap® IV Strips™ Pour les valves bidirectionnelles. 35 strips/ 10 bouchons par strip	350	12	4200
660-DB	Potence DualCap® IV Strips™ Pour les raccords Luer mâles. 35 strips/ 5 bouchons par strip	175	6	1050

Dual cap®
Système de protection et de désinfection
DDM 93/42/CEE Classe IIa
CE 0086 (BSI)
Fabriqué par Merit Medical
Voir instructions d'utilisation
Voir informations de commande

RÉFÉRENCES

1. Mode d'emploi de la Potence DualCap® IV Strips™ Bouchons désinfectants pour raccords Luer mâles et valves d'accès Luer. Raccords de cathéter.
2. Avomeen Analytical Services, rapport de test concernant les raccords de cathéter, octobre 2013.
3. Drews FA. An Evaluation of Methods to Reduce IV Catheter Related Bloodstream Infections (Program No. 9-369, APIC 2013 Annual Meeting Scientific Abstracts).
4. Lopansri BK, et al. Does the Partner Matter? (SHEA 2011, Paper 4539).



Understand. Innovate. Deliver.™

Merit Medical France
136 Ave. Joseph Kessel,
78960 Voisins Le Bretonneux, France
+33 (0)1 30 57 24 24

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600
1.800.35.MERIT

**Merit Medical Europe, Moyen-Orient
et Afrique (EMEA)**
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
Pays-Bas
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Irlande
+353 (0) 91 703 733

Autriche
0800 295 374

Belgique
0800 72 906 (Néerlandais)
0800 73 172 (Français)

Danemark
80 88 00 24

Finlande
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Allemagne
0800 182 0871

**Irlande
(République d')**
1800 553 163

Italie
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Pays-Bas
0800 022 81 84

Norvège
800 11629

Portugal
308 801 034

Russie
+7 495 221 89 02

Espagne
+34 911238406

Suède
020 792 445

Suisse
(Deutsch)
+41 22 518 02 30

(Français)
+41 22 518 02 52

(Italiano)
+41 22 518 00 35

Royaume-Uni
0800 973 115

MeritEMEA.com/fr